

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

238750, Калининградская область
 Город Советск, ул.Кировоградская, 11

тел. 6 – 51 – 05

ИНН:3911006884; КПП:391101001;

e-mail: mail@3sch39.ru

ОГРН: 1023902002871

Администрация МБОУ ООШ №3 представляет имеющиеся в учреждении предписания надзорных органов:

№	Предписание	Замечание	Сроки назначенные в предписаниях	Сроки выполнения замечаний учреждением
1	Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 187/1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам от 30 марта 2023г.	1. Отсутствует информация о практической части об обучении сотрудников по программам противопожарного инструктажа	30.10.2023	25.05.2023
		2. Программы противопожарного инструктажа не соответствуют требованиям.	30.10.2023	25.05.2023
		3. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	30.10.2023	25.05.2023
		4. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (акты пусконаладочных работ 2007 г.; паспорта).	30.10.2023	Составление нового технического паспорта (проект) Цена вопроса???
		5. Отсутствуют подтверждающие документы о показателях пожарной опасности на материал, которым покрыты полы эвакуационных путей.	30.10.2023	Проводится ремонт 2 и3 этажей срок 10.08.2023
		6. Внутренняя открытая лестница 2-го типа,	30.10.2023	Провести риски возгорания

	предназначенная для эвакуации, соединяет более 2-х этажей в соответствии с п. 7.1.9 СП 1.13130.2020.		30.07.2023
	7. Отсутствует документация (акт (протокол)) проведения первичной огнезащитной обработки чердачных помещений.	30.10.2023	Исправить до 01.07.2023
	8. Отсутствует техническая документация изготовителя на средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ чердачных помещений.	30.10.2023	Заклучить договор на обработку чердачного помещения.
	9. Отсутствует документация по пределам огнестойкости противопожарных дверей (сертификат, паспорт, акты установки).	30.10.2023	Запросить акты сертификаты, паспорт у подрядчиков 05.05.2023
	10. Отсутствует документация по ежегодному проведению испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатируемых сверх срока службы до их замены в установленном порядке.	30.10.2023	Подать заявку о включение в муниципальную программу по пожарной безопасности.
	11. Геометрические параметры наружной открытой лестницы 3-го типа не соответствует требованиям (Протокол испытания и проверки наружных эвакуационных лестниц 2018 г.).	30.10.2023	Включить в план
	12. Отсутствуют протоколы испытаний пожарной лестницы вертикальной не реже 1 раза в 5 лет.	30.10.2023	Лестницы демонтированы, т.к в техническом паспорте не имеются.(не подлежат эксплуатации)
	13. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте не ведётся.	30.10.2023	
	14. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (директор: Тульская О.В. (удостоверение о повышении квалификации); ответственный за ПБ: Берзина	30.10.2023	Пройти обучение по дополнительным профессиональным программам по

	ТА), не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки.		пожарной безопасности
	15. Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.	30.10.2023	Сделана заявка, но в магазины не поступает, срок исполнения 01.08.2023
	16. Извещатели пожарные ручные установлены в помещениях здания выше 1,5 м см. (по факту 1,7 м), что не соответствует требованию п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020.	30.10.2023	Приобретение и установка пожарных извещателей согласно требованию 6.6.27 СП 484.1311500.2020 01.08.2023
	17. Дымовой извещатель системы пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (заклеен скотчем) (2 этаж: каб. №20)	30.10.2023	Исправлено 05.04.2023
	18. В помещениях (подвальный этаж: процедурный кабинет; бухгалтерия) расположены по одному дымовому пожарному извещателю и одному тепловому пожарному извещателю, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п. 6.2.6, п. 6.2.5 и п. 6.6.1 СП. 484.1311500.2020.	30.10.2023	Исправить до 01.07.2023
	19. Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения (каб. №10), с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны.	30.10.2023	Провести риски возгорания 01.07.2023
	20. Помещения складского назначения, не выделенные противопожарными	30.10.2023	Провести риски возгорания 01.07.2023

	преградами в соответствии с п 5.6.4 СП 4.13130.2013.		
	21. Отсутствуют документы по очистке вентиляции.	30.10.2023	Имеется, исправлено акт 05.04.2023
	22. Огнетушители, размещенные в помещениях (каб. №23; каб. №3), не находятся в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание или на высоте не более 1,5 метра до верхнего корпуса огнетушителя.	30.10.2023	Приобрести специальные подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание огнетушителя до 01.08.2023 года
	23. Отсутствует документация (акт (протокол) обработки деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, а также драпировки актового зала огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	30.10.2023	Исправить до 10.10.2023 года
	24. Отсутствует 2-ой эвакуационный выход из подвального этажа столовой в соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2020.	30.10.2023	Составить риски Исправить до 10.10.2023 года
	25. Отсутствует 2-ой эвакуационный выход из спортивного зала в соответствии с п, 4.2.7 СП 1.13130.2020.	30.10.2023	Составить риски Исправить до 10.10.2023 года
	26. Под лестничными маршами размещены кладовые.	30.10.2023	Составить риски Исправить до 10.10.2023 года
	27. Дымовые извещатели размещены в защищаемых помещениях таким образом, что не обеспечивают своевременное обнаружение пожара в любой точке этого	30.10.2023	Составить риски Исправить до 10.10.2023 года

		помещения (мед. кабинет, кабинет зав. хозяйством).		
2.	Постановление № 202/ 2003 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому, Славскому и Советскому городским округам от 30.03.2023г.	В учреждении эксплуатируются технические средства систем пожарной сигнализации с истекшим сроком службы, а также не проведены ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	30.10.2023	Включены в план 2023-2024 года
3.	Предписание 94 Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Неманском, Славском районе и городе Советске от 25 марта 2022г.	1. Асфальтовое покрытие собственной территории МБОУ ООШ №3 имеет множественные дефекты	20.03.2023	Работы включены в план на 2025 год
		2. В 1-м и 4-м классах ученики не обеспечены необходимой стандартной мебелью по функциональным размерам (высота стола, высота сиденья) с учетом ростовых данных детей.	20.03.2023	Исполнено. Приобретена мебель в классы начальной школы.
		3. В учебных кабинетах используется мебель (столы, парты, стулья) с дефектами и повреждениями.	20.03.2023	Исполнено. Приобретена мебель в классы начальной школы.
		В кабинете информатики, читальном зале библиотеки для сидения используются компьютерные стулья-кресла с тканевым покрытием, неустойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	20.03.2023	Исполнено Тканевые стулья заменены на деревянные ученические
		4. В кабинах туалетных комнат для мальчиков и девочек установлены напольные унитазы (чаши «Генуя») с дефектами в виде частичного отслоения эмали, краски, ржавчиной.	20.03.2023	Включено в план на 2025 год.
		5. В раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в книгохранилище нарушена целостность покрытия пола, стен и потолка.	20.03.2023	Включено в план на 2025 год.

		В коридорах второго, третьего этажа, лестничных пролетах частично нарушена целостность плиточного покрытия пола.	20.03.2023	Выполнено будет к 01.09. 2023 года, начало работ 1.06.2023
		В учебных кабинетах на полу частично стерлось лакокрасочное покрытие	20.03.2023	Исполнено 01.08.2022 год
		На пищеблоке в помещении раздаточной имеются дефекты (сколы) облицовочной плитки на стенах, в помещении моечной столовой посуды, цехе обработки сырой продукции имеются дефекты (трещины, отслоения краски) внутреннего покрытия стен.	20.03.2023	Исполнено 01.08.2022 года , выделено по смете 85.000т.р.
		6. Измеренные показатели уровня искусственной освещенности в кабинете №23 (у ПК) не соответствует требованиям, предъявляемым к уровню искусственного освещения в образовательных организациях.	20.03.2023	Исполнено 01. 08. 2022 год
4.	Представление АЧ № 057153 Прокуратура г. Советска от 02.03.2023г.	На пищеблоке состояние морозильной камеры не обеспечивает необходимых условий хранения замороженного сырья, установленных производителем, а именно - 18 градусов Цельсия. В момент проверки температура в морозильной камере, где хранилась замороженная рыба составляла - 4 градуса Цельсия.	02.04.2023	Необходим акт о неисправленной и списании.
5.	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №24 Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты	1. Нарушение целостности полимерного покрытия спортивных площадок.	01.09.2023	Не исполнено, имеется проектно-сметная документация.
		2. Множественные дефекты асфальтового покрытия территории МБОУ ООШ №3.	01.09.2023	Не исполнено, имеется проектно-сметная документация
		3. В туалетных комнатах для мальчиков и девочек напольные унитазы (чаша	01.09.2023	Не исполнено, имеется проектно-

<p>прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Неманском, Славском районе и городе Советске от 18.01.2023г.</p>	<p>«Генуя») с дефектами в виде частичного отслоения эмали, краски, ржавчиной.</p>		<p>сметная документация</p>
	<p>4. Использование помещений (раздевальные для мальчиков и девочек при спортивном зале) с нарушением целостности покрытия пола, стен и потолка.</p>	<p>01.09.2023</p>	<p>Не исполнено, имеется проектно-сметная документация</p>
	<p>В коридорах второго, третьего этажа, лестничных пролетах частично нарушена целостность плиточного покрытия пола.</p>	<p>01.09.2023</p>	<p>Начало работ 01.06.2023 года</p>
	<p>5. В учебных классах №19, 20, 21 выявлены признаки не герметичности отопительных приборов, имеются следы протекания, что приводит к повреждению покрытия стен и полов.</p>	<p>01.09.2023</p>	<p>Необходимо выполнить до начала отопительного сезона в 2023 году. Имеется смета на 199098 рублей (Демидов)</p>
<p>6. Покрытие матов не обеспечивает влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</p>	<p>01.09.2023</p>	<p>Приобретены новые маты , доставка до 01.06.2023 года</p>	

Директор

О.В.Тульская